

## Før og etter - vinduer 2

Written by gjenbygg.no

Wednesday, 21 March 2012 13:00 - Last Updated Monday, 14 March 2016 14:25

---

De andre vinduene i samme rom som "Før og etter - vinduer 1". Arbeid utført sommeren 2012.

Tjukke lag med maling er fjernet og erstatta med tynne lag ekte linoljemaling. Jeg brukte Allbäck vit linoljemaling her også. Denne gangen har jeg blandet i 30% Allbäck zinkvit linoljemaling som forsikring mot svertesopp, og toppstrøket har 5% linoljelakk fra Ottosen. Det siste skal gi en mer varig glans. Vi får se ...

Med alminnelig vedlikehold vil vinduene vare i 100 år til, minst!



## Før og etter - vinduer 2

Written by gjenbygg.no

Wednesday, 21 March 2012 13:00 - Last Updated Monday, 14 March 2016 14:25

---



## Før og etter - vinduer 2

Written by gjenbygg.no

Wednesday, 21 March 2012 13:00 - Last Updated Monday, 14 March 2016 14:25

---



[www.gjenbygg.no](http://www.gjenbygg.no)