

Før og etter - smørtønne

Written by gjenbygg.no

Wednesday, 21 March 2012 13:00 - Last Updated Monday, 14 March 2016 13:41

Denne tønna hadde falt i staver da jeg fikk den! Morsom liten jobb, som et puslespill. Stavene passet bare sammen på *en* måte. Jeg har ikke brukt lim eller andre festemidler for å holde den sammen, bare tønnebåndene som holder mot presset fra stavene. Se for øvrig [forsidebilder 2013](#).



Før og etter - smørtønne

Written by gjenbygg.no

Wednesday, 21 March 2012 13:00 - Last Updated Monday, 14 March 2016 13:41



www.gjenbygg.no